# Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Димитровградский технический колледж»

# РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

по профессии

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))

Рабочая программа производственной практики разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 50 от 29.01.2016, зарегистрированного Министерством юстиции 24.2.2016 (регистрационный номер 41197)

**Организация-разработчик:** областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Димитровградский технический колледж»

### **PACCMOTPEHO**

на заседании цикловой комиссии «Дисциплины общепрофессионального цикла и профессиональные модули специальностей «Сварочное производство», «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», а также адаптированных программ для лиц с ограниченными возможностями здоровья» Протокол заседания ЦК № 10 от «10» июня 2022 г

### РЕКОМЕНДОВАНО

Научно-методическим советом ОГБПОУ ДТК Протокол № 5 от «10» июня 2022 г

### Разработчик:

<u>Кадыров И.Р.- преподаватель ОГБПОУ ДТК</u> Ф.И.О., ученая степень, звание, должность,

# СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ	4
2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ	6
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ	8
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ	11

### 1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

# ПМ.01 ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ ШВОВ ПОСЛЕ СВАРКИ ПМ.02.РУЧНАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА (НАПЛАВКА, РЕЗКА) ПЛАВЯЩИМСЯ ПОКРЫТЫМ ЭЛЕКТРОДОМ ПМ.04 ЧАСТИЧНО – МЕХАНИЗИРОВАННАЯ СВАРКА (НАПЛАВКА) ПЛАВЛЕНИЕМ ПМ.05 ГАЗОВАЯ СВАРКА (НАПЛАВКА)

### 1.1. Область применения программы

Рабочая программа производственной практики является частью образовательной программы СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))в части освоения основного видов профессиональной деятельности (ВПД):

проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и контроль сварных швов после сварки

ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом

проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и контроль сварных швов после сварки

газовая сварка (наплавка)

и соответствующих им профессиональных компетенций (ПК):

- ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций
- ПК 1.2.Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-технологическую документацию по сварке
- ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять настройку оборудования поста для различных способов сварки
- ПК 1.4.Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов сварки
- ПК 1.5.Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку
- ПК 1.6.Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку
- ПК 1.7.Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрева металла
- ПК 1.8.Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки
- ПК 1.9.Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим размерам, требуемым конструкторской и производственнотехнологической документации по сварке
- ПК 2.1.Умение выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва.

- ПК 2.2.Умение выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва.
- ПК 2.3.Умение выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных деталей.
- ПК 2.4. Умение выполнять дуговую резку различных деталей.
- ПК 4.1. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва.
- ПК 4.2. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей и конструкций из цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва.
- ПК 4.3. Выполнять частично механизированную наплавку различных деталей.
- ПК 5.1. Выполнять газовую сварку различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва.
- ПК 5.2. Выполнять газовую сварку различных деталей из цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва.
- ПК 5.3. Выполнять газовую наплавку.

### 1.2. Цели и задачи производственной практики

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения программы производственной практики должен:

### ПО 1 иметь практический опыт:

- выполнения типовых слесарных операций, применяемых при подготовке деталей перед сваркой;
- выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку с применением сборочных приспособлений;
- выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку на прихватках;
- эксплуатирования оборудования для сварки;
- выполнения предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева свариваемых кромок;
- выполнения зачистки швов после сварки;
- использования измерительного инструмента для контроля геометрических размеров сварного шва;
- определения причин дефектов сварочных швов и соединений;
- предупреждения и устранения различных видов дефектов в сварных швах;

### У 1 уметь:

- использовать ручной и механизированный инструмент зачистки сварных швов и удаления поверхностных дефектов после сварки;
- проверять работоспособность и исправность оборудования поста для свар-

ки;

- использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку;
- выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев металла в соответствии с требованиями производственно-технологической документации по сварке;
- применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку;
- подготавливать сварочные материалы к сварке;
- зачищать швы после сварки;
- пользоваться производственно-технологической и нормативной документацией для выполнения трудовых функций;

### 3 1 знать:

- основы теории сварочных процессов (понятия: сварочный термический цикл, сварочные деформации и напряжения);
- необходимость проведения подогрева при сварке;
- классификацию и общие представления о методах и способах сварки;
- основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и обозначение их на чертежах;
- влияние основных параметров режима и пространственного положения при сварке на формирование сварного шва;
- основные типы, конструктивные элементы, разделки кромок;
- основы технологии сварочного производства;
- виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и оснастки;
- основные правила чтения технологической документации;
- типы дефектов сварного шва;
- методы неразрушающего контроля;
- причины возникновения и меры предупреждения видимых дефектов;
- способы устранения дефектов сварных швов;
- правила подготовки кромок изделий под сварку;
- устройство вспомогательного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и область применения;
- правила сборки элементов конструкции под сварку;
- порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему (меж-слойному) подогреву металла;
- устройство сварочного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и область применения;
- правила технической эксплуатации электроустановок;
- классификацию сварочного оборудования и материалов;
- основные принципы работы источников питания для сварки;
- правила хранения и транспортировки сварочных материалов.

### ПО 2 иметь практический опыт:

 проверки оснащенности сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом;

- проверки работоспособности и исправности оборудования поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом;
- проверки наличия заземления сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом;
- подготовки и проверки сварочных материалов для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом;
- настройки оборудования ручной дуговой сварки(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом для выполнения сварки;
- выполнения ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом различных деталей и конструкций;
- выполнения дуговой резки;

### У 2 уметь:

- проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом;
- настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом;
- выполнять сварку различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;
- владеть техникой дуговой резки металла;

### 3 1 знать:

- основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, выполняемых ручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся покрытым электродом, и обозначение их на чертежах;
- основные группы и марки материалов, свариваемых ручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся покрытым электродом;
- сварочные (наплавочные) материалы для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом;
- технику и технологию ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом различных деталей и конструкций в пространственных положениях сварного шва;
- основы дуговой резки;
- причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и исправления при ручной дуговой сварке (наплавке, резке) плавящимся покрытым электродом.

### ПО 4 иметь практический опыт:

- проверки оснащенности сварочного поста частично механизированной сварки (наплавки) плавлением;
- проверки работоспособности и исправности оборудования поста частично механизированной сварки (наплавки) плавлением;
- проверки наличия заземления сварочного поста частично механизированной сварки (наплавки) плавлением;
- подготовки и проверки сварочных материалов для частично механизированной сварки (наплавки);
- настройки оборудования для частично механизированной сварки (на-

плавки) плавлением для выполнения сварки;

выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;

### У 4 уметь

- проверять работоспособность и исправность оборудования для частично механизированной сварки (наплавки) плавлением;
- настраивать сварочное оборудование для частично механизированной сварки (наплавки) плавлением;

выполнять частично механизированную сварку (наплавку) плавлением простых деталей неответственных конструкций в нижнем, вертикальном и горизонтальном пространственном положении сварного шва

### 3 4 знать

- основные группы и марки материалов, свариваемых частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением;
- сварочные (наплавочные) материалы для частично механизированной сварки (наплавки) плавлением;
- устройство сварочного и вспомогательного оборудования для частично механизированной сварки (наплавки) плавлением, назначение и условия работы контрольно-измерительных приборов, правила их эксплуатации и область применения;
- технику и технологию частично механизированной сварки (наплавки)
   плавлением для сварки различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;
- порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему (межслойному) подогреву металла;
- причины возникновения и меры предупреждения внутренних напряжений и деформаций в свариваемых (наплавляемых) изделиях;

причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и исправления.

### ПО 5 иметь практический опыт

проверки оснащенности поста газовой сварки; настройки оборудования для газовой сварки (наплавки); выполнения газовой сварки (наплавки) различных деталей и конструкций

### У 5 уметь

- проверять работоспособность и исправность оборудования для газовой сварки (наплавки);
- настраивать сварочное оборудование для газовой сварки (наплавки);
- владеть техникой газовой сварки (наплавки) различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;

### 3 5 знать

основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, выполняемых газовой сваркой (наплавкой);

основные группы и марки материалов, свариваемых газовой сваркой (наплавкой); сварочные (наплавочные) материалы для газовой сварки (наплавки);

технику и технологию газовой сварки (наплавки) различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;

правила эксплуатации газовых баллонов; правила обслуживания переносных газогенераторов;

причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и исправления;

### 1.3. Количество часов на освоение производственной практики

Количество часов на производственную практику согласно учебному плану:

ПП.01 - 144 часа

ПП.02 - 396 часов

ПП.04 - 216 часов

ПП.05 - 216 часов

# 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Наименование	Виды работ	Объем
профессионального		часов
модуля ПМ.01 Подготови-		144
тельно - сварочные		177
работы и контроль		
качества сварных		
швов после сварки		
Основы технологии	Подготовка, настройка и порядок работы со сварочными	6
сварки и сварочное	трансформаторами.	O
оборудование	Подготовка, настройка и порядок работы с выпрямите-	6
осерудевиние	лем, управляемым трансформатором, тиристорным и	Ü
	транзисторным выпрямителями.	
	Подготовка, настройка и порядок работы с инверторным	6
	выпрямителем.	Ü
	Подготовка, настройка и порядок работы со специализи-	6
	рованными источниками питания для сварки неплавя-	O
	щимся электродом	
	Изучение правил эксплуатации и обслуживания источ-	6
	ников питания.	
Технология производ-	Инструктаж по организации рабочего места и безопас-	6
ства сварных конст-	ности труда. Разделка кромок под сварку.	
рукций	Разметка при помощи линейки, угольника, циркуля, по	6
	шаблону.	
	Очистка поверхности пластин и труб металлической	6
	щёткой, опиливание ребер и плоскостей пластин, опили-	
	вание труб	
	Измерение параметров подготовки кромок под сварку с	6
	применением измерительного инструмента сварщика	
	(шаблоны).	
	Подготовка баллонов, регулирующей и коммуникаци-	12
	онной аппаратуры для сварки и резки. Допустимое оста-	
	точное давление в баллонах. Установка редуктора на	
	баллон, регулирование давления. Присоединение шлан-	
	гов.	
Подготовительные и	Наложение прихваток. Прихватки пластин толщиной	6
сборочные операции	2,3,4 мм. Прихватки пластин толщиной до 1 мм с отбор-	
перед сваркой	товкой кромок	
	Сборка деталей в приспособлениях. Контроль качества	6
	сборки под сварку	- 10
	Выполнение комплексной работы	12
YA	Выполнение комплексной работы	12
Контроль качества	Инструктаж по организации рабочего места и безопас-	6
сварных соединений.	ности труда.	
	Визуальный контроль качества сварных соединений не-	
	вооружённым глазом и с применением оптических инст-	
	рументов (луп, эндоскопов)	1.0
	Измерительный контроль качества сборки плоских эле-	18

	ментов и труб с применением измерительного инстру-	
	мента. Стыковые, угловые, тавровые и нахлёсточные со-	
	единения.	
	Измерительный контроль качества параметров сварных	
	швов и размеров поверхностных дефектов на металле и	
	в сварном шве на плоских элементах и трубах с приме-	
	нением измерительного инструмента.	1.0
	Контроль сварных швов на герметичность-	18
	гидравлические испытания.	
	Контроль сварных швов на герметичность- пневматиче-	
	ские испытания с погружением образца в воду.	
	Дифференцированный зачет	
ПМ.02.Ручная дуговая		396
сварка (наплавка, рез-		
ка) плавящимся по-		
крытым электродом		
Тема 1.1. Технология	VINCOTY	130
	уметь	130
ручной дуговой свар-	- проверять работоспособность и исправность сварочно-	
ки покрытыми элек-	го оборудования для ручной дуговой сварки плавящимся	
тродами	покрытым электродом;	
	- настраивать сварочное оборудование для ручной дуго-	
	вой сварки плавящимся покрытым электродом;	
	- выполнять сварку различных деталей и конструкций во	
	всех пространственных положениях сварного шва;	
	знать	
	- основные типы, конструктивные элементы и размеры	
	сварных соединений, выполняемых ручной дуговой	
	сваркой плавящимся покрытым электродом, и обозначе-	
	ние их на чертежах;	
	- основные группы и марки материалов, свариваемых	
	ручной дуговой сваркойплавящимся покрытым электро-	
	дом;	
	- сварочные материалы для ручной дуговой сварки пла-	
	вящимся покрытым электродом;	
	- технику и технологию ручной дуговой сварки плавя-	
	щимся покрытым электродом различных деталей и кон-	
	струкций в пространственных положениях сварного	
	шва;	
	- причины возникновения дефектов сварных швов, спо-	
	собы их предупреждения и исправления при ручной ду-	
	говой сварке плавящимся покрытым электродом.	
	1 1	
	Формируемые компетенции: ПК.2.1., ПК.2.2., ОК 1-6	
	Содержание	
	1. Организация рабочего места и правила безопас-	
	ности при ручной дуговой сварке (наплавке, рез-	
	ке) плавящимся покрытым электродом.	
	2. Чтение чертежей, схем, маршрутных и технологи-	
	ческих карт.	
Тема 1.2. Дуговая на-		
плавка металлов		

### уметь

- проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для ручной дуговой наплавки плавящимся покрытым электродом;
- настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой наплавки;

### знать

- основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, выполняемых ручной дуговой наплавкой плавящимся покрытым электродом, и обозначение их на чертежах;
- основные группы и марки материалов, свариваемых ручной дуговой наплавкой плавящимся покрытым электродом;
- сварочные (наплавочные) материалы для ручной дуговой наплавки плавящимся покрытым электродом;
- технику и технологию ручной дуговой наплавки плавящимся покрытым электродом различных деталей и конструкций в пространственных положениях сварного шва;
- причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и исправления при ручной дуговой наплавке плавящимся покрытым электродом.

# **Формируемые компетенции:** ПК 2.3, ОК 1-6 **Содержание**

- 3. Выполнение подготовки деталей из углеродистых и конструкционных сталей, цветных металлов и их сплавов под сварку.
- 4. Выполнение сборки деталей из углеродистых и конструкционных сталей, цветных металлов и их сплавов под сварку на прихватках и с применением сборочных приспособлений.
- 5. Выполнение РД угловых и стыковых швов пластин из углеродистой и конструкционной стали в различных положениях сварного шва
- 6. Выполнение PД кольцевых швов труб из углеродистых и конструкционных сталей в различных положениях сварного шва.
- 7. Выполнение РД угловых швов пластин из цветных металлов и сплавов в различных положениях сварного шва.
- 8. Выполнение РД стыковых швов пластин из цветных металлов и сплавов в различных положениях сварного шва.
- 9. Выполнение РД кольцевых швов труб из цветных металлов и сплавов в различных положениях сварного шва.
- 10. Выполнение РД стыковых и угловых швов пластин из углеродистой стали в горизонтальном, вертикальном и потолочном положениях.
- 11. Выполнение РД кольцевых швов труб из углеродистой стали в горизонтальном, вертикальном положени-

	XX.	
	12. Выполнение РД кольцевых швов труб из углероди-	
	стой стали в наклонном положении под углом $45^{0}$ .	
Тема 1.3. Дуговая	уметь	136
резка металлов	- проверять работоспособность и исправность сварочно-	
	го оборудования для ручной дуговой резки;	
	- настраивать сварочное оборудование для ручной дуго-	
	вой резки;	
	- владеть техникой дуговой резки металла.	
	знать	
	- основные типы, конструктивные элементы и размеры	
	сварных соединений, выполняемых ручной дуговой рез-	
	кой, и обозначение их на чертежах;	
	- сварочные (наплавочные) материалы для ручной дуго-	
	вой резки;	
	- технику и технологию ручной дуговой резки различ-	
	1	
	ных деталей и конструкций в пространственных поло-	
	жениях сварного шва;	
	- основы дуговой резки;	
	- причины возникновения дефектов сварных швов, спо-	
	собы их предупреждения и исправления при ручной ду-	
	говой резке.	
	Формируемые компетенции: ПК 2.4., ОК 1-6	
	Содержание	
	13. Выполнение дуговой резки листового металла раз-	
	личного профиля.	
	14. Выполнение ручной дуговой наплавки валиков на	
	плоскую и цилиндрическую поверхность деталей в раз-	
	личных пространственных положениях сварного шва.	
	Дифференцированный зачет	
	Всего ПП.02	396
ПМ.04 Частично -		
механизированная		
сварка (наплавка)		216
. ,		
Плавлением	06	12
Организация рабочего	Обучающийся должен иметь практический опыт:	12
места в соответствии с	- предупреждения травматизма, возникновения пожаров,	
требованиями безо-	поражения электрическим током;	
пасности труда	• поведения при пожаре, пользования первичными	
	средствами пожаротушения;	
	• пользования электрооборудованием и	
	электроинструментом;	
	• оказания первой медицинской помощи	
	– настройки оборудования для частично механизи-	
	рованной сварки (наплавки) плавлением для выполне-	
	ния сварки;	
	<ul> <li>проверять работоспособность и исправность обо-</li> </ul>	
	рудования для частично механизированной сварки (на-	
	плавки) плавлением;	
	,	
	<ul> <li>настраивать сварочное оборудование для частич-</li> <li>на маханизморованией сварки (наплавки) плавлением;</li> </ul>	
	но механизированной сварки (наплавки) плавлением;	
	Содержание учебного материала(вида работ):	

требования техники безопасности и пожарыей безопасности и пожаритизм производственной практики ознакомление с оборудованием для механизированной сварки, используемой на предприятии  1. Полуавтоматическая сварка предприятии  2. Обучающийся должен иметь практический опыт: выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во веех пространетвенных положениях сварного пва;  Виды работ:  2. Полуавтоматическая сварка рамы для оборудования технологического перевооружения.  3. Полуавтоматическая сварка опракдения для технологического перевооружения.  4. Полуавтоматическая сварка опракдения для технологического перевооружения.  4. Полуавтоматическая сварка опром грубы.  5. Полуавтоматическая сварка опром грубы.  6. Полуавтоматическая сварка опром грубы.  7. Полуавтоматическая сварка опром грубы.  8. Полуавтоматическая сварка балок для конверторного производства.  8. Можанизированная практический опыть выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространетвенных положениях сварного ппак;  8. Виды работ:  Сварка трубопровода Обучающийся должен иметь практический опыть труб 015-20мм.  3. Сварка трубопроводов полуавтоматической сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространетвенных положениях сварного ппак;  8. Виды работ:  Сварка трубопроводов полуавтоматической сваркой (наплавкой) плавленнем различных деталей и конструкций во всех пространетвенных положениях сварного пва;  8. Виды работ:  1. Механизированная наплавка поверхностей деталей.  2. Ремонтная наплавка пилиндрических поверхностей.  5. Механизированная сварка крышем емкостей и конструкций во всех пространетвенных положениях сварного шва;  8. Виды работ:  1. Механизированная сварка крышем емкостей 1000м3.			
ознакомление с оборудованием для механизированной сварки, используемой на предприятии  1. Полуавтоматическая сварка  Выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространетвенных положениях сварного шва;  Виды работ:  2. Полуавтоматическая сварка рамы для оборудования технологического перевооружения.  4. Полуавтоматическая сварка опоры трубы.  5. Полуавтоматическая сварка опоры трубы.  6. Полуавтоматическая сварка опоры трубы.  7. Полуавтоматическая сварка опоры трубы.  8. Полуавтоматическая сварка опоры трубы.  8. Полуавтоматическая сварка балок для конверторного производства.  9. Механизированная сварка опоры трубы.  8. Полуавтоматическая сварка балок для конверторного производства.  9. Механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространетвенных положениях сварного шва;  8 виды работ:  1. Механизированная сварка алюминиевых и чугунных деталей.  2. Механизированная сварка медных и латунных труб 015-20мм.  3. Сварка трубопровода полуавтоматический опыт: выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространетвенных положениях сварного шва;  8 виды работ:  Сварка трубопроводов полуавтоматический опыт: выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространетвенных положениях сварного шва;  8 виды работ:  1. Механизированная наплавка поверхностей деталей.  2. Ремонтная наплавка цилиндрических поверхностей.  5. Механизированная наплавка положениях сварного пва;  8 виды работ:  1. Механизированная наплавка положениях сварного пва;  8 виды работ:  1. Механизированная наплавка положениях сварного пва;  8 виды работ:  1. Механизированная наплавка положениях сварного пва;  12 выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного пва;  12 выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавленн		требования техники безопасности и пожарной безопас-	
1. Полуавтоматическая сварка объемен иметь практический опыт: выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во веех пространственных положениях сварного пва; Виды работ: 2. Полуавтоматическая сварка рамы для оборудовання технологического перевооружения. 3. Полуавтоматическая сварка ограждения для технологического перевооружения. 4. Полуавтоматическая сварка опры трубы. 5. Полуавтоматическая сварка опры трубы. 5. Полуавтоматическая сварка опры трубы. 6. Полуавтоматическая сварка узлов перехода. 6. Полуавтоматическай опыт: выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различитых деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного пва; Виды работ: Сварка трубопроводов полуавтоматической сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного пва; Виды работ: 1. Механизированная наплавка поверхностей деталей. 8. Ремонтивя частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного пва; Виды работ: 1. Механизированная наплавка поверхностей деталей. 8. Ремонтивя настично механизированной сваркой (наплавкой) плавления частично механизированной сваркой (наплавкой) плавления заличных деталей и конструкций во всех пространственных положениях свар			
102			
выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;  Виды работ: 2. Полуавтоматическая сварка рамы для оборудования технологического перевооружения. 3. Полуавтоматическая сварка ограждения для технологического перевооружения. 4. Полуавтоматическая сварка опоры трубы. 5. Полуавтоматическая сварка опоры трубы. 6. Полуавтоматическая сварка опоры трубы. 7. Полуавтоматическая сварка опоры для конперторного производства. 8. Обучающийся должен иметь практический опыт: выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;  Виды работ: 1. Механизированная сварка медных и латунных труб 015-20мм.  3. Сварка трубопровода  Обучающийся должен иметь практический опыт: выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;  Виды работ: Сварка трубопроводов полуавтоматической сваркой (паплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;  Виды работ: 1. Механизированная поражической сваркой (паплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;  Виды работ: 1. Механизированная паплавка поверхностей деталей.  Виды работ: 1. Механизированная паплавка поверхностей деталей.  Обучающийся должен иметь практической опыт: выполнения частично механизированной сваркой (паплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;  Виды работ: 1. Механизированная паплавка поверхностей деталей в конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;  Виды работ: 1. Механизированной сваркой (паплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;  Виды работ: 1. Механизированной сваркой (паплавкой) плавлением дазличных деталей и конструкций во всех пространственн		сварки, используемой на предприятии	
плавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;  Виды работ:  2. Полуавтоматическая сварка ограждения для технологического перевооружения.  3. Полуавтоматическая сварка опраждения для технологического перевооружения.  4. Полуавтоматическая сварка опоры трубы.  5. Полуавтоматическая сварка опоры трубы.  6. Полуавтоматическая сварка одолог друбы.  7. Полуавтоматическая сварка одолог друбы.  8. Полуавтоматическая сварка одолог друбы.  8. Полуавтоматическая сварка одолог друбы.  8. Полуавтоматическая сварка балок для конверторного производства.  8. Виды пработ:  1. Мехапизированной дражной (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;  8. Виды работ:  Сварка трубопровода  9. Обучиющийся должен иметь практический опыт: выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;  8. Виды работ:  Сварка трубопроводов полуавтоматической сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;  8. Виды работ:  1. Механизированная паплавка поверхностей дсталей.  2. Ремонтная наплавка цилиндрических поверхностей.  5. Механизированная сварка медных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного пва;  8. Виды работ:  1. Механизированная паплавка поверхностей дсталей.  2. Ремонтная наплавка цилиндрических поверхностей.  5. Механизированная сварка медных и конструкций во всех пространственных положениях сварного пва;  8. Виды работ:  1. Выполнения частично механизированной сваркой (паплавкой) плавленнем различных дсталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного пракой (паплавкой) плавленнем различных дсталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного пракой (паплавкой) плавленнем различных дсталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного праком (паплавкой) плавленнем различных дсталей и конструкций в	1. Полуавтоматиче-	Обучающийся должен иметь практический опыт:	102
Виды работ:   2. Полуавтоматическая сварка рамы для оборудования технологического перевооружения.   3. Полуавтоматическая сварка рамы для оборудования технологического перевооружения.   4. Полуавтоматическая сварка опоры трубы.   5. Полуавтоматическая сварка узлов перехода.   6. Полуавтоматическая сварка балок для конверторного празводства.   Обучающийся должен иметь практический опыт: выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного празва;   Виды работ:   1. Механизированная сварка медных и латунных труб 015-20мм.   18 выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного празва;   Виды работ:   Сварка трубопроводов полуавтоматической сваркой (паплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного празва;   Виды работ:   1. Механизированная положениях сварного празватичных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного празвытных изделий во всех пространственных положениях сварного празвытных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного празвытных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного празвытных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного празвытных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного празвытных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного празвытных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварка де	ская сварка	выполнения частично механизированной сваркой (на-	
Виды работ:   2. Полуавтоматическая сварка рамы для оборудования технологического перевооружения.   3. Полуавтоматическая сварка рамы для оборудования технологического перевооружения.   4. Полуавтоматическая сварка опоры трубы.   5. Полуавтоматическая сварка узлов перехода.   6. Полуавтоматическая сварка балок для конверторного празводства.   Обучающийся должен иметь практический опыт: выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного празва;   Виды работ:   1. Механизированная сварка медных и латунных труб 015-20мм.   18 выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного празва;   Виды работ:   Сварка трубопроводов полуавтоматической сваркой (паплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного празва;   Виды работ:   1. Механизированная положениях сварного празватичных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного празвытных изделий во всех пространственных положениях сварного празвытных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного празвытных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного празвытных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного празвытных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного празвытных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного празвытных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварка де		плавкой) плавлением различных деталей и конструк-	
Виды работ:   2. Полуавтоматическая сварка рамы для оборудования технологического перевооружения.   3. Полуавтоматическая сварка ограждения для технологического перевооружения.   4. Полуавтоматическая сварка опоры трубы.   5. Полуавтоматическая сварка олок для конверторного производства.   6. Полуавтоматическая сварка балок для конверторного производства.   2. Механизированная сварка престранственных положениях сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;   Виды работ:   1. Механизированная сварка алюминиевых и чугунных деталей.   2. Механизированная сварка медных и латунных труб 015-20мм.   18 выполнения частично механизированной сваркой (паплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;   Виды работ:   Сварка трубопроводов полуавтоматической сваркой (паплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;   Виды работ:   Сварка трубопроводов полуавтоматической сваркой (паплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;   Виды работ:   1. Механизированной сваркой (паплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;   Виды работ:   1. Механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;   Виды работ:   1. Механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;   Виды работ:   1. Механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;   Виды работ:   1. Механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;   12   12   13   14   15   15   15   15   15   15   15			
Виды работ: 2. Полуавтоматическая сварка рамы для оборудования технологического перевооружения. 3. Полуавтоматическая сварка ограждения для технологического перевооружения. 4. Полуавтоматическая сварка опоры трубы. 5. Полуавтоматическая сварка одоры трубы. 5. Полуавтоматическая сварка балок для конверторного пораводства. 6. Полуавтоматическая сварка балок для конверторного производства. 9 Обучающийся должен иметь практический опыт: выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространетвенных положениях сварного шва; Виды работ: 1. Механизированная сварка медных и латунных труб 015-20мм. 9 Обучающийся должен иметь практический опыт: выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва; Виды работ: Сварка трубопроводов полуавтоматической опыт: выполнения частично механизированной сваркой (паплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва; Виды работ: 1. Механизированная паплавка поверхностей деталей. 2. Ремонтная наплавка цилиндрических поверхностей. 2. Ремонтная наплавка цилиндрических поверхностей. 2. Ремонтная наплавка цилиндрических поверхностей. 5.Механизированная сварка стальных изделий во всех пространственных положениях сварного шва; Виды работ: 1. Механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва; Виды работ: 12 Виды работ: 14 Виды работ: 15 Виды работ: 16 Виды работ: 16 Виды работ: 17 Виды работ: 17 Виды работ: 18 Виды работ: 18 Виды работ: 18 Виды работ: 18 Виды работ: 19 Виды различных сварного шва; Виды работ: 19 Виды различных сварного шва; Виды различных сваркой св		шва;	
2. Полуавтоматическая сварка рамы для оборудования технологического перевооружения.     3. Полуавтоматическая сварка отраждения для технологического перевооружения.     4. Полуавтоматическая сварка опоры трубы.     5. Полуавтоматическая сварка балок для конверторного производства.  2. Механизированная выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;  Виды работ:     1. Механизированная сварка алюминиевых и чугунных деталей.     2. Механизированная сварка медных и латунных труб Ø15-20мм.  ЗСварка трубопровода  Обучающийся должен иметь практический опыт: выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;  Виды работ:     Сварка трубопроводов полуавтоматической сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;  Виды работ:     1. Механизированная паплавка поверхностей деталей.     2. Ремонтная наплавка положениях сварного стей.  Обучающийся должен иметь практический опыт: выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного стей.  Обучающийся должен иметь практический опыт: выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;  Виды работ:  12		·	
технологического перевооружения.  3. Полуавтоматическая сварка ограждения для технологического перевооружения.  4. Полуавтоматическая сварка опоры трубы.  5. Полуавтоматическая сварка балок для конверторного производства.  2. Механизированная сварка престных сплавов  36  Выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;  Виды работ:  1. Механизированная сварка алюминиевых и чугунных деталей.  2. Механизированная сварка медных и латунных труб Ø15-20мм.  3Сварка трубопровода  3Сварка трубопровода  3Сварка трубопровода  3Сварка трубопровода  3Сварка трубопровода  3Сварка трубопровода  3Сварка трубопроводов полуавтоматический опыт: выполнения частично механизированног сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сваркой (паплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сваркой (паплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;  Виды работ:  1. Механизированная наплавка поверхностей деталей.  2. Ремонтная наплавка пилиндрических поверхностей.  5. Механизированная стальных изделяют обучающийся должен иметь практический опыт: выполнения частично механизированой сваркой (паплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;  Виды работ:  1. Выполнения частично механизированной сваркой (паплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;  Виды работ:		<u> </u>	
3. Полуавтоматическая сварка ограждения для технологического перевооружения.     4. Полуавтоматическая сварка узлов перехода.     5. Полуавтоматическая сварка узлов перехода.     6. Полуавтоматическая сварка балок для конверторного производства.     2. Механизированная сварка цветных сплавой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;     Bиды работ:     1. Механизированная сварка алюминиевых и чугунных деталей.     2. Механизированная сварка медных и латунных труб Ø15-20мм.     3Сварка трубопровода     3Сварка трубопровода     3Сварка трубопроводов полуавтоматический опыт: выполнения частично механизированной сваркой (паплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;     Bиды работ:     Сварка трубопроводов полуавтоматической сваркой     4.Наплавка     4.Наплавка     5.Механизированная наплавка поверхностей деталей.     2. Ремонтная наплавка цилиндрических поверхностей.     3. Механизированная наплавка поверхностей деталей.     3. Ремонтная наплавка цилиндрических поверхностей.     3. Ремонтная наплавка цилиндрических поверхностей.     3. Механизированная сваркой (паплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;     3. Выполнения частично механизированной сваркой (паплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;     3. Выполнения частично механизированной сваркой (паплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;     3. Выполнения частично механизированной сваркой (паплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;     3. Выполнения частично механизированной сваркой (паплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;     3. Выполнения частично механизированной сваркой (паплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во механизирова		1 2 2	
логического перевооружения. 4. Полуавтоматическая сварка опоры трубы. 5. Полуавтоматическая сварка балок для конверторного производства. 6. Полуавтоматическая сварка балок для конверторного производства.  2. Механизированная сварка цветных сплавов  Выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;  Виды работ:  1. Механизированная сварка алюминисвых и чугунных деталей. 2. Механизированная сварка медных и латунных труб Ø15-20мм.  3Сварка трубопровода  3Сварка трубопровода  3Сварка трубопровода обучающийся должен иметь практический опыт: выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;  Виды работ:  Сварка трубопроводов полуавтоматической сваркой  4.Наплавка  36  37  38  39  39  30  30  30  31  31  32  34  35  36  36  36  37  36  37  37  38  38  38  38  38  39  30  30  30  31  31  32  34  35  36  36  36  37  37  38  38  38  38  38  39  30  30  31  31  32  34  35  36  36  36  37  38  38  38  38  38  38  38  38  38		_ = = :	
4. Полуавтоматическая сварка опоры трубы.     5. Полуавтоматическая сварка узлов перехода.     6. Полуавтоматическая сварка балок для конверторного пороизводства.  2. Механизированная сварка балок для конверторного производства.  36 выполнення частично механизированной сваркой (паплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;  Виды работ:  1. Механизированная сварка медных и латунных труб Ф15-20мм.  3Сварка трубопровода  3Сварка трубопровода  3Сварка трубопровода  3Сварка трубопровода  3Сварка трубопровода  3Сварка трубопровода полуавтоматический опыт выполнения частично механизированной сваркой (паплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;  36 выполнения частично механизированной сваркой (паплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;  36 выполнения частично механизированной сваркой (паплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;  36 виды работ:  1 механизированная наплавка поверхностей деталей.  2 Ремонтная наплавка цилиндрических поверхностей.  36 выполнения частично механизированной сваркой (паплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;  37 выполнения частично механизированной сваркой (паплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;  37 выполнения частично механизированной сваркой (паплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;  38 выполнения частично механизированной сваркой (паплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;  38 выполнения частично механизированной сваркой (паплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сваркой (паплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во сваркой (паплавкой) паплавени		1 1	
5. Полуавтоматическая сварка узлов перехода.     6. Полуавтоматическая сварка балок для конверторного производства.  2. Механизированная сварка цветных сплавов  Выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;  Виды работ:  1. Механизированная сварка алюминисвых и чугунных деталей.  2. Механизированная сварка медных и латунных труб Ø15-20мм.  3Сварка трубопровода  Обучающийся должен иметь практический опыт: выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;  Виды работ:  Сварка трубопроводов полуавтоматической сваркой  4.Наплавка  Обучающийся должен иметь практический опыт: выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;  Виды работ:  1. Механизированная поверхностей деталей.  2. Ремонтная наплавка поверхностей деталей.  2. Ремонтная наплавка цилиндрических поверхностей.  3. Механизированная стично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;  Виды работ:  1. Механизированная поверхностей деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;  Виды работ:  1. Механизированная поверхностей деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;  Виды работ:		1	
6. Полуавтоматическая сварка балок для конверторного производства.      70 Догуановщийся должен иметь практический опыт:     выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;     8 Виды работ:     1. Механизированная сварка алюминиевых и чугунных деталей.     2. Механизированная сварка медных и латунных труб Ф15-20мм.  ЗСварка трубопровода      70 Догуановщийся должен иметь практический опыт:     выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;     8 Виды работ:     Сварка трубопроводов полуавтоматической сваркой     4.Наплавка      70 Догуановщийся должен иметь практический опыт:     выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;     8 Виды работ:     1. Механизированная положениях сварного шва;     8 Виды работ:  5.Механизированная сварка бальке иметь практический опыт:     5.Механизированная сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций по всех пространственных положениях сварного шва;     Выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций по всех пространственных положениях сварного шва;     Вилы работ:		1 1 1	
2. Механизированная сварка цветных сплавов  Выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного прав;  Виды работ:  1. Механизированная сварка алюминиевых и чугунных деталей.  2. Механизированная сварка медных и латунных труб Ø15-20мм.  3Сварка трубопровода  Обучающийся должен иметь практический опыт: выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного прав;  Виды работ:  Сварка трубопроводов полуавтоматической сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного прав;  Виды работ:  1. Механизированная практический опыт: выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного прав;  Виды работ:  1. Механизированная наплавка пилиндрических поверхностей деталей.  2. Ремонтная наплавка пилиндрических поверхностей.  3. Механизированная сварка стальных изделей и конструкций во всех пространственных положениях сварного правкой (паплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного правкой (паплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного правкой (паплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного правкой (паплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного правкой (паплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного правкой (паплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного правком (паплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного правком (паплавком (папл			
2. Механизированная сварка цветных сплавов  Выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;  Виды работ:  1. Механизированная сварка алюминиевых и чугунных деталей.  2. Механизированная сварка медных и латунных труб Ø15-20мм.  ЗСварка трубопровода  Обучающийся должен иметь практический опыт: выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;  Виды работ:  Сварка трубопроводов полуавтоматической сваркой  Обучающийся должен иметь практической сваркой (паплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;  Виды работ:  1. Механизированная наплавка поверхностей деталей.  2. Ремонтная наплавка цилиндрических поверхностей.  Выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;  Виды работ:  1. Механизированная сварко практический опыт: выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;  Выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;  Выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;  Выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;  Выполнения застично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;  Выполнения частично механизированная практический опыт:  Выполнения частично механизированная практический опыт:  Выполнения частично механизированная практический опыт:  Выполнения частично механизиров			
выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;  Виды работ:  1. Механизированная сварка алюминиевых и чугунных деталей.  2. Механизированная сварка медных и латунных труб 015-20мм.  3Сварка трубопровода  Обучающийся должен иметь практический опыт: выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;  Виды работ:  Сварка трубопроводов полуавтоматической сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;  Виды работ:  1. Механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;  Виды работ:  1. Механизированная наплавка поверхностей деталей.  2. Ремонтная наплавка цилиндрических поверхностей.  5.Механизированная сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций вы всех пространственных положениях сварного шва;  Выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций вы всех пространственных положениях сварного шва;  Виды работ:	2.14	1	26
плавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;  Виды работ:  1. Механизированная сварка алюминиевых и чугунных деталей.  2. Механизированная сварка медных и латунных труб @15-20мм.  3Сварка трубопровода  Обучающийся должен иметь практический опыт: выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;  Виды работ: Сварка трубопроводов полуавтоматической сваркой  Обучающийся должен иметь практический опыт: выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;  Виды работ:  1. Механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;  Виды работ:  5.Механизированная сварка идлиндрических поверхностей.  Обучающийся должен иметь практический опыт: выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;  Виды работ:	_		36
ций во всех пространственных положениях сварного шва;  Виды работ:  1. Механизированная сварка алюминиевых и чугунных деталей.  2. Механизированная сварка медных и латунных труб Ø15-20мм.  3Сварка трубопровода  Обучающийся должен иметь практический опыт: выполнения частично механизированной сваркой (паплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;  Виды работ:  Сварка трубопроводов полуавтоматический опыт: выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;  Виды работ:  1. Механизированная наплавка поверхностей деталей.  2. Ремонтная наплавка цилиндрических поверхностей.  Обучающийся должен иметь практический опыт: выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;  Виды работ:  12	-		
Виды работ:  1. Механизированная сварка алюминиевых и чугунных деталей.  2. Механизированная сварка медных и латунных труб Ø15-20мм.  3Сварка трубопровода  Обучающийся должен иметь практический опыт: выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;  Виды работ: Сварка трубопроводов полуавтоматической сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва; Виды работ:  1. Механизированная наплавка поверхностей деталей.  2. Ремонтная наплавка цилиндрических поверхностей.  Обучающийся должен иметь практический опыт: выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва; выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва; выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва; виды работ:	BOB		
Виды работ: 1. Механизированная сварка алюминиевых и чугунных деталей. 2. Механизированная сварка медных и латунных труб Ø15-20мм. 3Сварка трубопровода выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва; Виды работ: Сварка трубопроводов полуавтоматической сваркой Обучающийся должен иметь практической сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва; Виды работ: 1. Механизированная наплавка поверхностей деталей. 2. Ремонтная наплавка цилиндрических поверхностей. 35.Механизированная сварка стальных изделий во всех пространственных положениях сварного шва; Виды работ: 12 выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва; Виды работ: 12			
1. Механизированная сварка алюминиевых и чугунных деталей. 2. Механизированная сварка медных и латунных труб Ø15-20мм.  3Сварка трубопровода  0бучающийся должен иметь практический опыт: выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;  Виды работ: Сварка трубопроводов полуавтоматической сваркой  4.Наплавка  0бучающийся должен иметь практический опыт: выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;  Виды работ:  1. Механизированная наплавка поверхностей деталей.  2. Ремонтная наплавка цилиндрических поверхностей.  5.Механизированная сваркой гаркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;  Виды работ:  12 выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;  Виды работ:			
Ных деталей.   2. Механизированная сварка медных и латунных труб Ø15-20мм.   36   37   36   36   36   36   36   36		<u>-</u>	
2. Механизированная сварка медных и латунных труб Ø15-20мм.  3 Сварка трубопровода  Обучающийся должен иметь практический опыт: выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;  Виды работ: Сварка трубопроводов полуавтоматической сваркой  4. Наплавка  Обучающийся должен иметь практический опыт: выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;  Виды работ:  1. Механизированная наплавка поверхностей деталей.  2. Ремонтная наплавка цилиндрических поверхностей.  Обучающийся должен иметь практический опыт: выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;  Виды работ:  Виды работ:			
Труб Ø15-20мм.  3 Сварка трубопровода  Обучающийся должен иметь практический опыт: выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва; Виды работ: Сварка трубопроводов полуавтоматической сваркой  4. Наплавка  Обучающийся должен иметь практический опыт: выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва; Виды работ:  1. Механизированная наплавка поверхностей деталей.  2. Ремонтная наплавка цилиндрических поверхностей.  Обучающийся должен иметь практический опыт: выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва; Виды работ:			
3Сварка трубопровода   Обучающийся должен иметь практический опыт: выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва; Виды работ: Сварка трубопроводов полуавтоматической сваркой (наплавка   Обучающийся должен иметь практический опыт: выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва; Виды работ: 1. Механизированная наплавка поверхностей деталей. 2. Ремонтная наплавка цилиндрических поверхностей.   12   Обучающийся должен иметь практический опыт: выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва; Виды работ:   12   12   13   14   15   15   15   16   16   16   16   16		2. Механизированная сварка медных и латунных	
выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;  Виды работ: Сварка трубопроводов полуавтоматической сваркой  4.Наплавка  Обучающийся должен иметь практический опыт: выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва; Виды работ:  1. Механизированная наплавка поверхностей деталей. 2. Ремонтная наплавка цилиндрических поверхностей.  5.Механизированная сварка стальных изделий  Обучающийся должен иметь практический опыт: выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва; Виды работ:		труб Ø15-20мм.	
плавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;  Виды работ: Сварка трубопроводов полуавтоматической сваркой  4.Наплавка  Обучающийся должен иметь практический опыт: выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва; Виды работ:  1. Механизированная наплавка поверхностей деталей.  2. Ремонтная наплавка цилиндрических поверхностей.  5.Механизированная сварка стальных изделий  Обучающийся должен иметь практический опыт: выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва; Виды работ:	3Сварка трубопровода	Обучающийся должен иметь практический опыт:	18
ций во всех пространственных положениях сварного шва;  Виды работ: Сварка трубопроводов полуавтоматической сваркой  4.Наплавка  Обучающийся должен иметь практический опыт: выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва; Виды работ:  1. Механизированная наплавка поверхностей деталей.  2. Ремонтная наплавка цилиндрических поверхностей.  5.Механизированная сварка стальных изделий  Обучающийся должен иметь практический опыт: выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва; Виды работ:		выполнения частично механизированной сваркой (на-	
### BIRBA; #### BUALD PAGOT:    CBapka трубопроводов полуавтоматической сваркой     4.Наплавка		плавкой) плавлением различных деталей и конструк-	
### BIRBA; #### BUALD PAGOT:    CBapka трубопроводов полуавтоматической сваркой     4.Наплавка		ций во всех пространственных положениях сварного	
Виды работ:     Сварка трубопроводов полуавтоматической сваркой  4.Наплавка  Обучающийся должен иметь практический опыт: выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва; Виды работ:  1. Механизированная наплавка поверхностей деталей. 2. Ремонтная наплавка цилиндрических поверхностей.  5.Механизированная сварка стальных изделий  Обучающийся должен иметь практический опыт: выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва; Виды работ:			
4.Наплавка  Обучающийся должен иметь практический опыт: выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва; Виды работ:  1. Механизированная наплавка поверхностей деталей.  2. Ремонтная наплавка цилиндрических поверхностей.  5.Механизированная сварка стальных изделий  Обучающийся должен иметь практический опыт: выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва; Виды работ:			
4.Наплавка     Обучающийся должен иметь практический опыт:     выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;     Виды работ:     1. Механизированная наплавка поверхностей деталей.     2. Ремонтная наплавка цилиндрических поверхностей.      5.Механизированная сварка стальных изделий      Обучающийся должен иметь практический опыт:     выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;     Виды работ:		•	
выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;  Виды работ:  1. Механизированная наплавка поверхностей деталей.  2. Ремонтная наплавка цилиндрических поверхностей.  5.Механизированная сварка стальных изделий  Обучающийся должен иметь практический опыт: выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;  Виды работ:	4.Наплавка		36
плавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;  Виды работ:  1. Механизированная наплавка поверхностей деталей.  2. Ремонтная наплавка цилиндрических поверхностей.  5.Механизированная сварка стальных изделий  Обучающийся должен иметь практический опыт: выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва; Виды работ:			
ций во всех пространственных положениях сварного шва;  Виды работ:  1. Механизированная наплавка поверхностей деталей.  2. Ремонтная наплавка цилиндрических поверхностей.  5.Механизированная сварка стальных изделий  Обучающийся должен иметь практический опыт: выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва; Виды работ:			
Виды работ:  1. Механизированная наплавка поверхностей деталей.  2. Ремонтная наплавка цилиндрических поверхностей.  5.Механизированная сварка стальных изделий  Обучающийся должен иметь практический опыт: выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва; Виды работ:			
Виды работ:  1. Механизированная наплавка поверхностей деталей.  2. Ремонтная наплавка цилиндрических поверхностей.  5.Механизированная сварка стальных изделий  Обучающийся должен иметь практический опыт: выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва; Виды работ:			
1. Механизированная наплавка поверхностей деталей. 2. Ремонтная наплавка цилиндрических поверхностей.  5.Механизированная сварка стальных изделий  6 обучающийся должен иметь практический опыт: выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва; виды работ:			
лей.  2. Ремонтная наплавка цилиндрических поверхностей.  5.Механизированная сварка стальных изделий  выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;  Виды работ:		1 <del>-</del>	
2. Ремонтная наплавка цилиндрических поверхностей.      5.Механизированная сварка стальных изделий		_ =	
стей.  5.Механизированная сварка стальных изделий плавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;  Виды работ:			
5.Механизированная сварка стальных изделий выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва; Виды работ:		<u> </u>	
выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;  Виды работ:	<b>7.16</b>		10
лий плавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва; Виды работ:	_		12
ций во всех пространственных положениях сварного шва; Виды работ:	_		
шва; Виды работ:	лий		
Виды работ:		ций во всех пространственных положениях сварного	
		шва;	
		Виды работ:	

Дифференцированный за	чет	
	Всего часов:	216
ПМ.05 Газовая свар-		216
ка (наплавка)		
Тема 1.1 Газовая В результате изучения темп	,	216
		210
сварка и наплавка де- знать- классификацию и об талей из углероди- и способах сварки	ощие представления о методах	
стых и конструкцион-		
ных сталей, цветных Содержание		
· •	иеста и правила безопасности	
	вой сварке неплавящимся	
электродом в защитном	_	
•	маршрутных и технологиче-	
ских карт.	1 17	
-	и деталей из углеродистых и	
	ей цветных металлов и их	
сплавов под сварку.		
4. Выполнение подготовки	и деталей под сварку.	
	алей из углеродистых и кон-	
1 1 2	цветных металлов и их спла-	
	ватках и с применением сбо-	
рочных приспособлени		
=	алей из легированной стали	
	ах и с применением сбороч-	
ных приспособлений.	DOWN WELLOW W. HIDOD HIGOEVILL W.	
	арки угловых швов пластин из азличных положениях сварно-	
углеродистой стали в ра	азличных положениях сварно-	
8. Выполнение газовой сва	эрки стыковых и угловых	
	рванной нержавеющей стали,	
<u> </u>	в в горизонтальном верти-	
кальном и потолочном	1	
	арки кольцевых швов труб из	
легированной нержавен	ощей стали в горизонтальном	
и вертикальном положе	ении.	
	арки кольцевых швов труб из	
	ощей стали в наклонном по-	
ложении под углом 45 °		
	арки кольцевых швов труб из	
	в в горизонтальном и верти-	
кальном положении.	_	
	арки кольцевых швов труб из	
	в наклонном положении под	
углом	TO YOUR DOLLHOT WE WETE WY	
	тановка заплат на детали из	
низкоуглеродистой стал Дифференцированный заче		
Дифференцированный заче	Всего ПП.05	216 ч

### 3. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

### 3.1. Требования к материально-техническому обеспечению:

Реализация рабочей программы производственной практики осуществляется в цехах и мастерских предприятия города

### 3.2. Требования к материально-техническому обеспечению

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест при прохождении производственной практики:

Сварочная мастерская оснащенная следующим оборудованием:

защитные очки для сварки;

сварочная маска;

молоток для отделения шлака;

молоток;

универсальный шаблон сварщика;

стальная линейка с метрической разметкой;

струбцины и приспособления для сборки под сварку;

оборудование для ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом.

- Реостат балластный
- Трансформатор сварочный переменного тока
- Выпрямитель сварочный многопостовой.
- Установка для сварки контактной сварки;
- Инверторный аппарат полуавтоматической сварки.

Оборудование сварочной мастерской и рабочих мест мастерской:

- учебные места студентов;
- рабочее место мастера п/о;
- рабочие места студентов:

Технические средства обучения:

тренажер сварщика

Оборудование сварочного поста для газовой сварки и резки металлов на 1 рабочее место:

- баллон пропановый (40л);
- баллон кислородный (40л)
- редуктор пропановый 2-х камерный;
- редуктор кислородный 2-х камерный;
- сварочная горелка (с комплектом сменных наконечников);
- рукава газовые;
- сварочный стол;
- приспособление для сборки изделий;

- инжекторный резак;
- молоток-шлакоотделитель;
- разметчики (керн, чертилка);
- маркер для металла белый;
- маркер для металла черный.

Инструменты и принадлежности на 1 рабочее место на одного обучающегося (на каждого обучающегося):

- угломер электронный;
- линейка металлическая;
- зубило;
- напильник треугольный;
- напильник круглый;
- стальная линейка;
- пассатижи (плоскогубцы);
- штангенциркуль;
- шаблон Ушерова-Маршака;
- комплект визуально-измерительного контроля (ВИК).

Защитные средства на 1 обучающегося:

- костюм сварщика (подшлемник, куртка, штаны);
- защитные очки;
- защитные ботинки;
- краги спилковые.

Дополнительное оборудование мастерской (полигона):

- столы металлические;
- стеллажи металлические;
- стеллаж для хранения металлических листов

# 3.3. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.

### Основные источники:

- 1. Малышев Б.Д. Ручная дуговая сварка. М.: Строиздат, 2019. 319с.
- 2. Казаков Ю.В. Сварка и резка металлов. М.: Академия, 2018. 400с.
- 3. Маслов Б.Г. Производство сварных конструкций. М.: Академия, 2019. 256с.
- 4. Герасименко А.И. Основы электрогазосварки. Ростов н/Д: Феникс, 2014. 384c.

### Дополнительные источники:

- 1. Кайнова С.А. Пакет учебных элементов по профессии «электросварщик» и «газосварщик». М.: Новый учебник, 2014. 272с.
- 2. Кругликов О.Н. Охрана труда при производстве сварных работ. М.: Академия, 2014. 176с.

### Интернет-ресурсы:

http://dim-spo.ru/ www.svarkainfo.ru www.svar-tech.com http://tiberis.ru http://www.svarkainfo.ru http://help-s.ru

### 3.4. Общие требования к организации производственной практики

Реализация ППКРС должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения должны обладать знаниями и умениями, соответствующими профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение учащимся профессионального учебного цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

### Требования к руководителям практики от организации:

ОГБПОУ ДТК, реализующее ППКРС, располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательного учреждения, организации. Материально-техническая база должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам.

### 3.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство учебной практикой: опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы и стажировка в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года являются обязательным.

## 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Результаты (освоенные профессио- нальные и общие ком- петенции)	Основные показатели оценки результата
ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций	Определяет основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и обозначение их на чертежах. Устанавливает основные типы, конструктивные элементы, разделки кромок. Излагает основные правила чтения чертежей и спецификаций. Анализирует чертежи и спецификации, оформленными в соответствии с международными стандартами по сварке и родственным технологиям
ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-технологическую документацию по сварке	Излагает основные правила чтения технологической документации. Анализирует производственно-технологическую и нормативную документацию для выполнения трудовых функций.
ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять настройку оборудования поста для различных способов сварки	Перечисляет классификацию сварочного оборудования. Объясняет устройство сварочного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и область применения. Перечисляет основные принципы работы источников питания для сварки. Формулирует правила технической эксплуатации электроустановок. Осуществляет организацию сварочного поста. Устанавливает работоспособность и исправность оборудования поста для сварки. Объясняет эксплуатацию оборудования для сварки.
ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов сварки	Определяет классификацию сварочных материалов. Объясняет правила хранения и транспортировки сварочных материалов. Проводит подготовку сварочных материалов к сварке Использует сварочные материалы.
ПК 1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку	Перечисляет слесарные операции, выполняемые при подготовке металла к сварке: разметка, резка, рубка, гибка и правка металла.  Излагает правила подготовки кромок изделий под сварку.  Называет виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и оснастки.  Объясняет правила сборки элементов конструкции под сварку.  Описывает виды и назначение ручного и механизированного инструмента для подготовки элементов конструкции под сварку.  Проводит подготовку металла к сварке в соответствии с ГОСТами.

	Разрабатывает последовательность сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку с применением сборочных приспособлений Разрабатывает последовательность сборки элементов конст-
	рукции (изделий, узлов, деталей) под сварку на прихватках.
	Анализирует использование ручного и механизированного
	инструмента для подготовки элементов конструкции (изде-
	лий, узлов, деталей) под сварку.
ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и	Формулирует правила сборки элементов конструкции под сварку.
сборки элементов конст-	Объясняет этапы проверки качества подготовки элементов
рукции под сварку	конструкции под сварку.
	Перечисляет этапы контроля качества сборки элементов кон-
	струкции под сварку.
	Проводит контроль качества сборки элементов конструкции
	под сварку, в соответствии с производственно-
	технологической и нормативной документацией.
ПК 1.7. Выполнять пред-	Представляет основы теории сварочных процессов (понятия:
варительный, сопутст-	сварочный термический цикл, сварочные деформации и на-
вующий (межслойный)	пряжения).
подогрева металла	Анализирует необходимость проведения подогрева при свар-
	ке.
	Объясняет порядок проведения работ по предварительному,
	сопутствующему (межслойному) подогреву металла.
	Разрабатывает технологию выполнения предварительного,
	сопутствующего (межслойного) подогрева металла в соответ-
	ствии с требованиями производственно-технологической до-
	кументации по сварке.
ПК 1.8. Зачищать и уда-	Перечисляет типы дефектов сварного шва.
лять поверхностные де-	Называет виды и назначение ручного и механизированного
фекты сварных швов по-	инструмента для зачистки сварных швов и удаления поверх-
сле сварки	ностных дефектов после сварки.
H10.10.H	Объясняет технологию зачистки швов после сварки.
ПК 1.9. Проводить кон-	Классифицирует типы дефектов сварного шва.
троль сварных соедине-	Перечисляет измерительный инструмент для контроля гео-
ний на соответствие гео-	метрических размеров сварного шва.
метрическим размерам,	Определяет причины появления дефектов сварных швов и со-
требуемым конструктор-	единений.
ской и производственно-технологической доку-	Анализирует причины возникновения дефектов сварных швов и соединений.
	Объясняет способы предупреждения и устранения различных
ментации по сварке	видов дефектов в сварных швах.
	Проводит методы неразрушающего контроля.
ПК 2.1. Выполнять руч-	Определяет основные типы, конструктивные элементы и раз-
ную дуговую сварку раз-	меры сварных соединений, выполняемых ручной дуговой
личных деталей из угле-	сваркой плавящимся покрытым электродом, и обозначение их
родистых и конструкци-	на чертежах.
онных сталей во всех	Перечисляет основные группы и марки материалов, свари-
пространственных поло-	ваемых ручной дуговой сваркой плавящимся покрытым элек-
жениях сварного шва.	тродом.
	Называет сварочные материалы для ручной дуговой сварки
	плавящимся покрытым электродом.
L	,

TIV 2.2 Principlant part	Объясняет технику и технологию ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом различных деталей и конструкций в пространственных положениях сварного шва. Проводит проверку оснащенности сварочного поста ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом. Проводит проверку работоспособности и исправности оборудования поста ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом. Проводит проверку наличия заземления сварочного поста ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом. Проводит проверку сварочных материалов для ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом. Проводит настройку оборудования ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом для выполнения сварки. Выполняет сварку различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва.
ПК 2.2. Выполнять руч-	Определяет основные типы, конструктивные элементы и раз-
ную дуговую сварку различных деталей из цвет-	меры сварных соединений из цветных металлов и сплавов, и обозначение их на чертежах.
ных металлов и сплавов	Называет сварочные материалы для ручной дуговой сварки
во всех пространствен-	цветных металлов и сплавов.
ных положениях сварно-	Объясняет технику и технологию ручной дуговой сварки пла-
го шва.	вящимся покрытым электродом различных деталей из цвет-
	ных металлов и сплавов.
	Проводит проверку оснащенности сварочного поста ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом.  Проводит проверку
	работоспособности и исправности оборудования поста ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом.
	Проводит проверку наличия заземления сварочного поста
	ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом.
	Проводит проверку сварочных материалов для ручной дуго-
	вой сварки плавящимся покрытым электродом.
	Проводит настройку оборудования ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом для выполнения сварки.
	Выполняет сварку различных деталей из цветных металлов и
	сплавов во всех пространственных положениях сварного шва.
ПК 2.3. Выполнять руч-	Называет сварочные материалы для дуговой наплавки.
ную дуговую наплавку	Объясняет технику и технологию ручной дуговой наплавки.
покрытыми электродами	Проводит проверку оснащенности сварочного поста дуговой
различных деталей.	наплавки.
	Проводит проверку
	работоспособности и исправности оборудования поста дуговой наплавки.
	Проводит проверку наличия заземления сварочного поста.
	Проводит проверку сварочных материалов для дуговой на-
	плавки покрытым электродом.
	Проводит настройку оборудования дуговой наплавки покры-
	тым электродом.
THE O. A. D.	Владеет техникой дуговой наплавки металла.
ПК 2.4. Выполнять дуго-	Называет сварочные материалы для дуговой резки металлов.
вую резку различных де-	Объясняет технику и технологию дуговой резки.

	T_
талей.	Проводит проверку оснащенности сварочного поста дуговой
	резки.
	Проводит проверку
	работоспособности и исправности оборудования поста дуго-
	вой резки.
	Проводит проверку наличия заземления сварочного поста.
	Проводит проверку сварочных материалов для дуговой резки
	покрытым электродом.
	Проводит настройку оборудования дуговой резки покрытым
	электродом.
	Владеет техникой дуговой резки металла.
ПК 4.1. Выполнять	Выполнять частично механизированную сварку плавлением
частично механизиро-	различных деталей из углеродистых и конструкционных ста-
ванную сварку плавле-	лей во всех пространственных положениях сварного шва.
нием различных деталей	
из углеродистых и кон-	
струкционных сталей во	
всех пространственных	
положениях сварного	
шва.	
ПК 4.2. Выполнять	Выполнять частично механизированную сварку плавлением
частично механизиро-	различных деталей и конструкций из цветных металлов и
ванную сварку плавле-	сплавов во всех пространственных положениях сварного шва.
нием различных деталей	·
и конструкций из цвет-	
ных металлов и сплавов	
во всех пространствен-	
ных положениях сварно-	
го шва.	
ПК 4.3. Выполнять	Выполнять частично механизированную наплавку различных
частично механизиро-	деталей
ванную наплавку раз-	
личных деталей	
ПК 5.1. Выполнять газо-	Обоснованный выбор инструментов и материалов.
вую сварку различных	Правильность выбора режимов сварки. Правильность выпол-
деталей из углеродистых	нения трудовых приемов и способов выполнения газовой
сталей во всех простран-	сварки. Соблюдение технологии ведения горелки. Соблюде-
ственных положениях	ние ГОСТов, ОСТов на сварные швы. Соблюдение ТБ при
сварного шва.	выполнении работ.
ПК 5.2. Выполнять газо-	Точность расчета расходов материалов; Правильность
вую свар- ку различных	выполнения технологического процесса сварки; Соблюдение
деталей из цветных ме-	ТБ при выполнении работ.
таллов и сплавов во всех	
пространственных поло-	
жениях шва.	
ПК 5.3. Выполнять газо-	Правильность выбора инструментов и материалов,
вую наплавку.	режимов сварки; Правильность выполнения технологического
	процесса на- плавки Соблюдение ТБ при выполнении работ.